

**Balizamiento del Río Uruguay desde el Km 216 Colón (RA) al Km 337 Concordia (RA) / Salto (ROU)**

**Planilla de Inspección y actualización del Balizamiento entre 10 de MAYO de 2023**

**Km 0 en Punta Gorda**

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición ABRIL 2015		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición ABR2015 (m)	Dirección Desplazamiento	OBSERVACIONES
					Latitud	Longitud	Latitud	Longitud							
Km 216,0	verde	ciega	-	Lateral babor	32° 14' 20.64" S	058° 06' 41.04" W			DNVN	San francisco	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 216,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 14' 17.04" S	058° 06' 35.34" W			DNVN	San francisco	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 217,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 13' 52.14" S	058° 07' 03.48" W			DNVN	San francisco	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 217,4	NRN	ciega	-	Peligro aislado	32° 13' 42.24" S	058° 07' 02.22" W			DNVN	San francisco	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 218,7	NRN	ciega	-	Peligro aislado	32° 13' 13.80" S	058° 07' 49.80" W			DNVN	Draga 22-C	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 219,3	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	32° 12' 58.32" S	058° 08' 01.56" W			DNVN	Cañería Toma de Agua de Colon	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 219,6	NRN	ciega	-	Peligro aislado	32° 12' 51.78" S	058° 08' 09.66" W	32° 12' 52.10" S	058° 08' 09.50" W	DNVN	Casco buque Urquiza		Inspección 10/05/2023	11	SE	
Km 219,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 12' 42.30" S	058° 08' 00.48" W			DNVN	Colon	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 220,0	NRN	ciega	-	Peligro aislado	32° 12' 44.70" S	058° 08' 19.14" W			DNVN	Casco Chata HH2	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 221,7	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 11' 49.44" S	058° 08' 47.28" W			DNVN	Bal.San Jose	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 223,5	NRN	ciega	-	Peligro aislado	32° 11' 01.44" S	058° 09' 53.04" W			DNVN	Bal.San Jose	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 224,3	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	32° 10' 50.16" S	058° 10' 04.32" W			DNVN	Fanaquimica	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 226,1	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	32° 10' 02.70" S	058° 10' 42.60" W			DNVN	Desemb. A° Peruchoverne	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 226,2	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 09' 58.98" S	058° 10' 36.96" W			DNVN	Peruchoverne	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 227,0	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	32° 09' 40.50" S	058° 10' 58.02" W	32° 09' 40.60" S	058° 10' 58.00" W	DNVN	Liebig		Inspección 10/05/2023	3	S	
Km 227,2	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 09' 32.10" S	058° 10' 54.66" W			DNVN	Perucho V	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 228,0	verde	ciega	-	Lateral babor	32° 09' 07.86" S	058° 11' 09.36" W			DNVN	Perucho V	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 228,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 09' 07.68" S	058° 11' 05.52" W			DNVN	Perucho V	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 230,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 07' 39.78" S	058° 10' 39.72" W	32° 07' 39.70" S	058° 10' 39.20" W	DNVN	Caraballo		Inspección 10/05/2023	14	E	MUY ESCORADA, CASI HUNDIDA
Km 234,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 05' 59.16" S	058° 10' 07.50" W			DNVN	Caraballo	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 236,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 05' 00.54" S	058° 09' 40.50" W			DNVN	Banco Caraballo	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 237,5	verde	ciega	-	Lateral babor	32° 04' 24.66" S	058° 08' 58.02" W			DNVN	Paso Graseria	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 242,6	verde	ciega	-	Lateral babor	32° 01' 45.54" S	058° 08' 23.04" W			DNVN	Graseria	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 243,4	verde	ciega	-	Lateral babor	32° 01' 19.74" S	058° 08' 21.84" W			DNVN	Graseria	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 244,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 00' 33.30" S	058° 08' 20.76" W			DNVN	Paso Pepeaji	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 245,7	roja	ciega	-	Lateral estribor	32° 00' 03.60" S	058° 08' 14.52" W			DNVN	Paso Pepeaji	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 246,3	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 59' 49.92" S	058° 08' 28.56" W			DNVN	Paso Pepeaji	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 248,4	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 58' 50.70" S	058° 09' 11.10" W			DNVN	Pepeaji	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 252,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 56' 51.90" S	058° 09' 20.64" W	31° 56' 57.40" S	058° 09' 17.40" W	DNVN	Cancha Seca		Inspección 10/05/2023	190	SE	
Km 254,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 55' 48.30" S	058° 10' 06.78" W			DNVN	Cancha Seca	FALTA	Inspección 10/05/2023			

**Balizamiento del Río Uruguay desde el Km 216 Colón (RA) al Km 337 Concordia (RA) / Salto (ROU)**

**Planilla de Inspección y actualización del Balizamiento entre 10 de MAYO de 2023**

**Km 0 en Punta Gorda**

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición ABRIL 2015		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición ABR2015 (m)	Dirección Desplazamiento	OBSERVACIONES
					Latitud	Longitud	Latitud	Longitud							
Km 255,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 55' 28.98" S	058° 11' 02.28" W			DNVN	Cancha Seca	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 256,3	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 55' 22.2" S	058° 11' 22.44" W			DNVN	Cancha Seca	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 256,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 55' 8.04" S	058° 11' 31.02" W			DNVN	Cancha Seca	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 258,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 54' 21.6" S	058° 11' 45.36" W			DNVN	Cancha Seca	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 259,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 53' 47.94" S	058° 11' 53.34" W			DNVN	El Palmar	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 261,9	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 52' 26.64" S	058° 12' 16.08" W			DNVN	Palmar	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 263,6	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 51' 35.52" S	058° 11' 55.86" W			DNVN	San José	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 264,7	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 51' 24.72" S	058° 11' 13.14" W			DNVN	San José	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 266,2	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 50' 50.46" S	058° 10' 33.6" W			DNVN	San José	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 268,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 50' 12.24" S	058° 09' 05.04" W			DNVN	San José	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 273,1	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 49' 38.58" S	058° 06' 23.46" W	31° 51' 00.50" S	058° 10' 34.50" W	DNVN	Sombrerito	CORRIDA	Inspección 10/05/2023	7065	W	APROXIMADAMENTE EN EL KM 266
Km 275,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 49' 18.72" S	058° 05' 04.14" W			DNVN	Sombrerito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 276,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 48' 33.78" S	058° 04' 35.34" W			DNVN	Sombrerito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 276,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 48' 34.98" S	058° 04' 31.80" W			DNVN	Sombrerito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 278,1	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 48' 03.72" S	058° 04' 02.04" W			DNVN	Humaita	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 281,6	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 46' 21.18" S	058° 03' 04.56" W			DNVN	Guaviyu Inferior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 281,6	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 46' 25.20" S	058° 02' 59.10" W			DNVN	Guaviyu Inferior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 282,6	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 45' 59.52" S	058° 02' 41.16" W			DNVN	Guaviyu Inferior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 282,6	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 46' 01.38" S	058° 02' 38.64" W			DNVN	Guaviyu Inferior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 283,4	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 45' 36.36" S	058° 02' 21.54" W			DNVN	Guaviyu Inferior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 283,4	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 45' 37.20" S	058° 02' 15.42" W	31° 45' 36.80" S	058° 02' 14.80" W	DNVN	Guaviyu Inferior		Inspección 10/05/2023	20	NE	
Km 284,5	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 45' 03.00" S	058° 02' 15.84" W			DNVN	Guaviyu Superior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 285,7	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 44' 24.30" S	058° 02' 23.76" W			DNVN	Guaviyu Superior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 286,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 43' 48.90" S	058° 02' 09.24" W			DNVN	Guaviyu Superior	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 288,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 42' 48.54" S	058° 01' 48.84" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 291,1	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 41' 40.62" S	058° 01' 10.74" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 291,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 41' 20.46" S	058° 00' 59.76" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 291,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 41' 22.14" S	058° 00' 55.08" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 292,2	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 41' 09.96" S	058° 00' 52.20" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 293,3	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 40' 34.74" S	058° 00' 40.98" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			

**Balizamiento del Río Uruguay desde el Km 216 Colón (RA) al Km 337 Concordia (RA) / Salto (ROU)**

**Planilla de Inspección y actualización del Balizamiento entre 10 de MAYO de 2023**

**Km 0 en Punta Gorda**

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición ABRIL 2015		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición ABR2015 (m)	Dirección Desplazamiento	OBSERVACIONES
					Latitud	Longitud	Latitud	Longitud							
Km 293,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 40' 35.82" S	058° 00' 36.96" W			DNVN	Chapicuy	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 293,6	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	31° 40' 16.32" S	058° 00' 35.70" W	31° 40' 16.30" S	058° 00' 36.20" W	DNVN	Draga Patria		Inspección 10/05/2023	13	NW	
Km 294,9	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 39' 00.42" S	058° 00' 15.90" W			DNVN	Nueva Escocia	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 297,9	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 37' 30.66" S	057° 59' 33.96" W			DNVN	Isla Dos Hermanas	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 299,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 36' 49.26" S	057° 59' 14.34" W	31° 36' 49.00" S	057° 59' 14.70" W	DNVN	Isla Dos Hermanas		Inspección 10/05/2023	12	NW	APROXIMADAMENTE EN EL KM 301
Km 301,4	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 36' 21.24" S	057° 59' 15.36" W	31° 36' 21.00" S	057° 59' 15.00" W	DNVN	Meseta Artigas		Inspección 10/05/2023	12	SE	
Km 304,5	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 34' 46.98" S	057° 58' 55.68" W			DNVN	A° Yerúa	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 305,2	Boya Bicónica	ciega	-	Peligro aislado	31° 34' 24.66" S	057° 58' 51.06" W			DNVN	Gral. Mitre	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 305,7	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 34' 13.44" S	057° 59' 09.72" W			DNVN	A° Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 307,4	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 33' 35.04" S	057° 59' 29.10" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 308,0	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 33' 19.44" S	057° 59' 44.28" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 308,2	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 33' 13.14" S	057° 59' 47.10" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 308,7	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 33' 01.68" S	058° 00' 01.26" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 309,0	NRN	ciega	-	Peligro aislado	31° 32' 52.86" S	058° 00' 05.94" W			DNVN	La Palomita	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 309,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 32' 50.04" S	058° 00' 02.28" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 309,8	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 32' 26.76" S	058° 00' 09.90" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 310,0	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 32' 19.86" S	058° 00' 14.04" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 310,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 32' 12.42" S	058° 00' 10.74" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 310,3	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 32' 12.36" S	058° 00' 13.92" W			DNVN	Paso Hervidero	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 310,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 31' 56.28" S	058° 00' 17.10" W			DNVN	Yerúa	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 313,6	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 30' 47.16" S	058° 01' 31.20" W			DNVN	Desemb. Río Deyman	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 317,9	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 29' 49.02" S	058° 03' 57.12" W	31° 29' 48.60" S	058° 03' 57.20" W	DNVN	Desemb. A° Arrebatacapas		Inspección 10/05/2023	13	N	
Km 323,2	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 27' 24.48" S	058° 04' 48.12" W	31° 27' 24.60" S	058° 04' 48.70" W	DNVN	Paso Yuquerí Chico		Inspección 10/05/2023	16	W	
Km 323,8	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 27' 06.42" S	058° 04' 37.98" W			DNVN	Paso Yuquerí Chico	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 324,6	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 26' 47.34" S	058° 04' 17.82" W			DNVN	Paso Yuquerí Chico	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 326,1	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 26' 14.46" S	058° 03' 39.66" W	31° 26' 15.10" S	058° 03' 40.60" W	DNVN	Frigorífico Yuquerí		Inspección 10/05/2023	32	SW	
Km 326,7	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 26' 08.22" S	058° 03' 18.42" W			DNVN	Paso Yuquerí Grande	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 327,4	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 25' 48.66" S	058° 02' 54.60" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 328,0	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 25' 37.26" S	058° 02' 37.38" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 328,5	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 25' 32.58" S	058° 02' 23.10" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			

**Balizamiento del Río Uruguay desde el Km 216 Colón (RA) al Km 337 Concordia (RA) / Salto (ROU)**

**Planilla de Inspección y actualización del Balizamiento entre 10 de MAYO de 2023**

**Km 0 en Punta Gorda**

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición ABRIL 2015		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición ABR2015 (m)	Dirección Desplazamiento	OBSERVACIONES
					Latitud	Longitud	Latitud	Longitud							
Km 328,5	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 25' 35.22" S	058° 02' 20.94" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 329,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 25' 26.52" S	058° 02' 06.60" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 329,0	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 25' 24.42" S	058° 02' 06.42" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 329,5	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 25' 17.34" S	058° 01' 51.30" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 329,5	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 25' 16.14" S	058° 01' 52.26" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 330,0	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 25' 06.78" S	058° 01' 35.88" W			DNVN	Paso Corralito	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 331,0	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 24' 58.26" S	058° 00' 56.04" W			DNVN	Muelle Ferrocarril Concordia	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 330,5	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 24' 06.72" S	057° 59' 53.04" W	31° 24' 06.50" S	057° 59' 53.20" W	DNVN			Inspección 10/05/2023	8	W	
Km 331,3	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 23' 51.18" S	057° 59' 26.04" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 331,3	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 23' 54.84" S	057° 59' 23.04" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 331,9	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 23' 43.62" S	057° 59' 09.24" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 331,9	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 23' 45.78" S	057° 59' 07.50" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 332,1	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 23' 38.34" S	057° 59' 01.56" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 332,2	roja	ciega	-	Lateral estribor	31° 23' 38.64" S	057° 58' 57.78" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 332,9	verde	ciega	-	Lateral babor	31° 23' 12.12" S	057° 58' 47.88" W			DNVN	Paso Caballada	FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 334,6	NRN	ciega	-	Peligro aislado	31° 23' 42.60" S	057° 59' 11.40" W			DNVN		FALTA	Inspección 10/05/2023			
Km 334,8	NRN	ciega	-	Peligro aislado	31° 22' 50.10" S	057° 58' 38.46" W	31° 22' 49.90" S	057° 58' 39.10" W	DNVN	Casco Surubí		Inspección 10/05/2023	18	W	