

Balizamiento del Río Uruguay desde Km 0 Punta Gorda al Km 214,0

I) - Tramo Km 0 Punta Gorda al Km 97,0 Anglo

Planilla de Inspección y actualización del Balizamiento entre el 04 y el 06 de mayo de 2026

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 2,0	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 53' 56"	058° 25' 48"	33° 53' 55.8"	058° 25' 48.4"	SOHMA	Barranca de Los Loros		Inspección 04/05 al 06/05	12.0	NW
Km 6,6	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 51' 24"	058° 26' 09.78"	33° 51' 23.8"	058° 26' 10.1"	SOHMA	Punta Carbón		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	NW
Km 8,6	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 50' 21"	058° 26' 15"	33° 50' 09.2"	058° 26' 15.3"	ANPyN	Punta Carbón		Inspección 04/05 al 06/05	363.6	N
Km 10,5	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	33° 49' 20"	058° 26' 04"	33° 49' 19.8"	058° 26' 04.0"	SOHMA	Punta Chaparro		Inspección 04/05 al 06/05	6.2	N
Km 12,6	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 48' 11"	058° 26' 06"	33° 48' 10.7"	058° 26' 06.1"	ANPyN	Arroyo Gutiérrez		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 15,8	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 46' 32"	058° 26' 08"	33° 46' 31.6"	058° 26' 08.0"	SOHMA	Arroyo Gutiérrez		Inspección 04/05 al 06/05	12.3	N
Km 18,4	V. Verde	2/8s	-	Lateral Babor	33° 45' 11"	058° 26' 20"	-	-	ANPyN	Arroyo Porrúa	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 21,4	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	33° 43' 09"	058° 26' 00"	33° 43' 07.8"	058° 26' 00.5"	ANPyN	Arroyo Agraciada	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	39.1	N
Km 25,1	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 41' 37"	058° 26' 47"	33° 41' 36.4"	058° 26' 46.8"	SOHMA	Punta Esperanza		Inspección 04/05 al 06/05	19.2	N
Km 26,3	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 40' 57"	058° 26' 48"	33° 40' 56.6"	058° 26' 48.0"	SOHMA	Punta del Arenal		Inspección 04/05 al 06/05	520.3	W
Km 26,0	A. Amarilla	1/4s	1/4s	Especial	33° 40' 59"	058° 26' 28"	33° 40' 59.0"	058° 26' 28.3"	SOHMA	Punta del Arenal		Inspección 04/05 al 06/05	511.1	E
Km 27,6	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 40' 27"	058° 27' 29"	33° 40' 27.0"	058° 27' 29.4"	SOHMA	Punta del Arenal		Inspección 04/05 al 06/05	10.3	W
Km 27,6	V. Verde	2/8s	2/8 s	Lateral Babor	33° 40' 30"	058° 27' 35"	33° 40' 29.9"	058° 27' 35.1"	SOHMA	Paso del Arenal		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	NW
Km 29,2	R. Roja	3/12s	3/12 s	Lateral Estribor	33° 39' 46"	058° 28' 01"	33° 39' 46.1"	058° 28' 01.3"	SOHMA	Canal Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	8.3	SW
Km 29,2	V. Verde	3/12s	-	Lateral Babor	33° 39' 48"	058° 28' 08"	33° 39' 47.6"	058° 28' 08.6"	ANPyN	Paso Márquez	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	19.8	NW
Km 30,4	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 39' 01"	058° 28' 20"	33° 39' 00.6"	058° 28' 20.1"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	12.6	N
Km 30,4	V. Verde	1/4s	-	Lateral Babor	33° 39' 01"	058° 28' 29"	33° 39' 00.8"	058° 28' 29.1"	ANPyN	Paso Márquez	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	6.7	NW
Km 32,2	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 38' 12"	058° 28' 34"	33° 38' 11.9"	058° 28' 34.4"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	10.8	W
Km 34,3	V. Verde	2/8s	2/10s	Lateral Babor	33° 37' 29"	058° 28' 54"	33° 37' 30.5"	058° 28' 53.2"	ANPyN	Paso Márquez	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	50.6	SE
Km 34,7	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 36' 58"	058° 29' 01"	33° 36' 57.8"	058° 29' 00.8"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	8.0	NE
Km 34,7	V. Verde	2/10s	2/10s	Lateral Babor	33° 37' 01"	058° 29' 05"	33° 37' 00.5"	058° 29' 05.0"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	15.4	N
Km 35,8	R. Roja	3/10s	3/10s	Lateral Estribor	33° 36' 23"	058° 29' 26"	33° 36' 21.8"	058° 29' 26.0"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	37.0	N
Km 36,2	N.R.N.	2/10s	2/10s	Peligro Aislado	33° 36' 13"	058° 29' 23"	33° 36' 12.1"	058° 29' 23.6"	ANPyN	Paso Márquez – Casco Intramar IV		Inspección 04/05 al 06/05	31.7	NW
Km 36,7	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 36' 07"	058° 29' 34"	33° 36' 06.4"	058° 29' 35.1"	ANPyN	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	33.8	NW

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 36,7	V. Verde	3/10s	3/10s	Lateral Babor	33° 36' 07"	058° 29' 41"	33° 36' 06.5"	058° 29' 41.0"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	15.4	N
Km 37,6	N.R.N.	ciega	ciega	Peligro Aislado	33° 35' 29"	058° 29' 20"	33° 35' 27.6"	058° 29' 21.2"	ANPyN	Chata Potrero		Inspección 04/05 al 06/05	53.1	NW
Km 38,1	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 35' 20"	058° 29' 37"	33° 35' 19.8"	058° 29' 37.3"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	9.9	NW
Km 38,1	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 35' 17"	058° 29' 44"	33° 35' 16.0"	058° 29' 44.3"	ANPyN	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	31.8	N
Km 39,0	R. Roja	1/6s	1/6s	Lateral Estribor	33° 34' 53"	058° 29' 18"	33° 34' 52.7"	058° 29' 17.9"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 39,0	V. Verde	1/6s	1/6s	Lateral Babor	33° 34' 51"	058° 29' 24"	33° 34' 51.2"	058° 29' 24.5"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	14.3	SW
Km 40,0	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 34' 28"	058° 28' 55"	33° 34' 28.0"	058° 28' 55.0"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 40,0	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 34' 25"	058° 28' 58"	33° 34' 25.7"	058° 28' 58.6"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	26.5	SW
Km 41,3	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 33' 55"	058° 28' 19"	33° 33' 54.8"	058° 28' 19.2"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	8.0	NW
Km 41,3	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 33' 52"	058° 28' 24"	33° 33' 51.3"	058° 28' 23.7"	ANPyN	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	22.9	N
Km 43,4	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	33° 33' 02"	058° 27' 25"	33° 33' 00.3"	058° 27' 23.6"	ANPyN	Paso Márquez	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	63.6	NE
Km 43,4	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 33' 00"	058° 27' 29"	33° 32' 59.5"	058° 27' 29.0"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	15.4	N
Km 44,9	V. Verde	1/8s	1/8s	Lateral Babor	33° 32' 25"	058° 26' 53"	33° 32' 24.8"	058° 26' 52.8"	SOHMA	Paso Márquez		Inspección 04/05 al 06/05	8.0	NE
Km 45,4	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 32' 06"	058° 26' 41"	33° 32' 05.5"	058° 26' 40.4"	SOHMA	Punta Cabeza del Negro		Inspección 04/05 al 06/05	21.8	NE
Km 47,5	R. Roja	1/4s	4/16s	Lateral Estribor	33° 31' 05"	058° 26' 16"	33° 31' 04.7"	058° 26' 15.8"	ANPyN	Punta Cabeza del Negro	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NE
Km 49,1	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 30' 28"	058° 26' 03"	33° 30' 27.4"	058° 26' 02.7"	ANPyN	Paso Punta Amarilla		Inspección 04/05 al 06/05	20.0	N
Km 49,8	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 29' 47"	058° 26' 06"	33° 29' 46.4"	058° 26' 06.6"	ANPyN	Paso Punta Amarilla		Inspección 04/05 al 06/05	24.1	NW
KM 50,5	R.V.R.	(2+1)/10s	2+1/10s	Canal Preferente Babor	33° 29' 33"	058° 25' 53"	33° 29' 33.5"	058° 25' 53.3"	SOHMA	Paso Punta Amarilla		Inspección 04/05 al 06/05	17.2	SW
Km 51,4	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	33° 28' 59"	058° 26' 13"	-	-	ANPyN	Paso Punta Amarilla	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 51,4	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 28' 59"	058° 26' 18"	33° 28' 58.7"	058° 26' 18.2"	SOHMA	Paso Punta Amarilla		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NW
Km 53,6	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 28' 08"	058° 26' 24"	33° 28' 07.5"	058° 26' 23.8"	SOHMA	Paso Punta Amarilla		Inspección 04/05 al 06/05	16.2	N
Km 53,6	V. Verde	4/16s	1/10s	Lateral Babor	33° 28' 09"	058° 26' 29"	33° 28' 10.7"	058° 26' 27.9"	ANPyN	Paso Punta Amarilla	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	59.6	SE
Km 54,6	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	33° 27' 19"	058° 26' 25"	33° 27' 19.0"	058° 26' 25.6"	SOHMA	Punta Penco		Inspección 04/05 al 06/05	15.5	W
Km 54,6	V. Verde	4/16s	-	Lateral Babor	33° 27' 18"	058° 26' 36"	33° 27' 17.6"	058° 26' 36.0"	ANPyN	Paso Punta Amarilla	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	12.3	N
Km 57,0	V. Verde	1/8s	1/8s	Lateral Babor	33° 26' 01"	058° 26' 19"	33° 26' 01.0"	058° 26' 18.6"	SOHMA	Canal de las Tarantanas		Inspección 04/05 al 06/05	10.3	E
Km 58,4	N.R.N.	2/10s	-	Peligro Aislado	33° 25' 13"	058° 25' 50"	-	-	ANPyN	Casco Maria Celia	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 58,4	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 25' 09"	058° 26' 02"	33° 25' 08.3"	058° 26' 01.6"	SOHMA	Canal de las Tarantanas		Inspección 04/05 al 06/05	23.9	NE

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 60,8	A.N.A.	Q9/15s	Q9/15s	Cardinal Oeste	33° 24' 02"	058° 25' 33"	33° 24' 01.8"	058° 25' 33.3"	SOHMA	Casco La Republicana		Inspección 04/05 al 06/05	9.9	NW
Km 60,8	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 23' 59.6"	058° 25' 48.6"	33° 23' 58.9"	058° 25' 48.5"	SOHMA	Punta Lobos		Inspección 04/05 al 06/05	21.7	N
Km 64,3	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 22' 06"	058° 25' 51"	33° 22' 05.8"	058° 25' 50.9"	ANPyN	Riacho Yaguari		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	N
Km 65,5	V. Verde	1/5s	1/5s	Lateral Babor	33° 21' 05"	058° 25' 43"	33° 21' 04.9"	058° 25' 43.0"	SOHMA	Riacho Yaguari		Inspección 04/05 al 06/05	3.1	N
Km 68,3	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 20' 20"	058° 24' 52"	33° 20' 19.4"	058° 24' 50.8"	ANPyN	Riacho Vizcaíno		Inspección 04/05 al 06/05	36.1	NE
Km 68,7	R. Roja	2/10s	2/10s	Lateral Estribor	33° 20' 11"	058° 24' 31"	33° 20' 10.2"	058° 24' 31.6"	SOHMA	Riacho Vizcaíno		Inspección 04/05 al 06/05	29.1	NW
Km 70,3	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 19' 23"	058° 24' 02"	33° 19' 24.7"	058° 24' 02.9"	ANPyN	Riacho Vizcaíno		Inspección 04/05 al 06/05	57.3	SW
Km 71,5	R. Roja	3/10s	3/10s	Lateral Estribor	33° 18' 43"	058° 23' 39"	33° 18' 42.6"	058° 23' 39.0"	SOHMA	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	12.3	N
Km 73,8	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 17' 33"	058° 23' 30"	33° 17' 32.6"	058° 23' 30.0"	SOHMA	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	12.3	N
Km 73,8	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 17' 33"	058° 23' 35"	33° 17' 31.8"	058° 23' 34.8"	ANPyN	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	37.3	N
Km 75,0	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 16' 54"	58° 23' 19"	33° 16' 53.8"	058° 23' 19.4"	SOHMA	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	12.0	NW
Km 75,0	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 16' 53"	058° 23' 25"	33° 16' 52.4"	058° 23' 24.4"	ANPyN	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	24.1	NE
Km 76,3	N.R.N.	2/10s	-	Peligro Aislado	33° 16' 21"	058° 23' 28"	33° 16' 22.2"	058° 23' 27.0"	ANPyN	Chatas N° 13 y N° 17	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	45.1	SE
Km 77,6	R. Roja	2/8s	-	Lateral Estribor	33° 15' 37"	058° 23' 37"	33° 15' 36.1"	058° 23' 37.2"	ANPyN	Canal de los Ingleses	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	28.2	N
Km 77,6	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 15' 39"	058° 23' 42"	33° 15' 38.8"	058° 23' 41.7"	SOHMA	Paso Punta Caballos		Inspección 04/05 al 06/05	9.9	NE
Km 78,8	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 14' 59"	058° 24' 03"	33° 14' 58.1"	058° 24' 02.9"	ANPyN	Canal de los Ingleses		Inspección 04/05 al 06/05	27.8	N
Km 80,0	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 14' 19"	058° 24' 32"	33° 14' 18.6"	058° 24' 32.1"	ANPyN	Canal de los Ingleses		Inspección 04/05 al 06/05	12.6	N
Km 81,4	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 13' 35"	058° 24' 24"	33° 13' 35.1"	058° 24' 23.9"	SOHMA	Canal de los Ingleses		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	SE
Km 83,2	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	33° 12' 47"	058° 24' 17"	-	-	ANPyN	Canal de los Ingleses	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 84,8	R. Roja	1/4s	-	Lateral Estribor	33° 11' 46"	058° 24' 19"	-	-	ANPyN	Canal de los Ingleses	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 86,4	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	33° 10' 52"	058° 24' 08"	33° 10' 51.8"	058° 24' 07.7"	SOHMA	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	9.9	NE
Km 87,2	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 10' 29"	058° 23' 58"	33° 10' 28.7"	058° 23' 58.0"	SOHMA	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	9.2	N
Km 87,2	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 10' 25"	058° 24' 01"	33° 10' 24.6"	058° 24' 00.8"	ANPyN	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	13.4	N
Km 88,4	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 09' 54"	058° 23' 36"	33° 09' 54.0"	058° 23' 35.9"	ANPyN	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	E
Km 88,8	R. Roja	3/10s	-	Lateral Estribor	33° 09' 48"	058° 23' 24"	33° 09' 47.6"	058° 23' 23.4"	SOHMA	Paso Barrizal	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	19.8	NE
Km 89,5	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 09' 26"	058° 23' 10"	33° 09' 25.7"	058° 23' 09.8"	ANPyN	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NE
Km 92,2	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 08' 17"	058° 22' 20"	33° 08' 16.9"	058° 22' 19.7"	SOHMA	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 93,5	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 07' 43"	058° 21' 42"	33° 07' 42.6"	058° 21' 41.9"	SOHMA	Paso Barrizal		Inspección 04/05 al 06/05	12.6	N
Km 94,2	N.R.N.	2/10s	-	Peligro Aislado	33° 07' 24"	058° 21' 24"	33° 07' 23.8"	058° 21' 23.9"	ANPyN	Doña Teodolina	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	6.7	N
Km. 94,3	V.R.V.	(2+1)/10s	(2+1)/10s	Canal Preferente Estribor	33° 07' 09"	058° 22' 00"	33° 07' 09.1"	058° 22' 00.4"	ANPyN	Acceso Río Guauguaychú		Inspección 04/05 al 06/05	10.8	W
Km 95,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 07' 09"	058° 21' 20"	33° 07' 08.7"	058° 21' 19.9"	SOHMA	Punta Canarios		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 96,6	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 06' 41"	058° 20' 10"	33° 06' 41.0"	058° 20' 09.9"	SOHMA	Punta Canarios		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	E
Km 97,0	N.R.N. Boyarin	ciega	ciega	Peligro Aislado	33° 06' 42"	058° 19' 56"	33° 06' 42.0"	058° 19' 56.0"	SOHMA	Anglo		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 97,0	N.R.N.	2/10s	2/10s	Peligro Aislado	33° 06' 42"	058° 19' 54"	33° 06' 41.7"	058° 19' 53.9"	SOHMA	Anglo		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 97,8	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	33° 06' 19"	058° 19' 33"	33° 06' 18.7"	058° 19' 32.8"	SOHMA	Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NE

II) - Tramo Km 97.0 Anglo al Km 187,1 Bifurcación de Canal acceso a Concepción del Uruguay.

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 100,5	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 06' 20"	058° 17' 48"	33° 06' 19.9"	058° 17' 48.2"	SOHMA	Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	NW
km 102,5	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 06' 09"	058° 16' 31"	33° 06' 09.0"	058° 16' 31.4"	SOHMA	Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05	10.4	W
km 103,0	A. Amarilla	1/3s	1/3s	Especial	33° 06' 31"	058° 16' 14"	33° 06' 30.9"	058° 16' 14.1"	ANPyN	Boya Perfiladora CARU		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	NW
Km 104,2	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 06' 10"	058° 15' 17"	33° 06' 10.1"	058° 15' 16.8"	ANPyN	Puente Gral. San Martín		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	SE
Km 104,2	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 06' 03"	058° 15' 18"	33° 06' 02.9"	058° 15' 17.7"	ANPyN	Puente Gral. San Martín		Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E
km 104,4	A. Amarilla	1/3s	1/3s	Especial	33° 06' 22"	058° 15' 29"	33° 06' 22.1"	058° 15' 29.2"	SOHMA	Emisario UPM		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	SW
Km 105,4	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 06' 01"	058° 14' 30"	33° 06' 01.0"	058° 14' 28.5"	ANPyN	Puente Gral. San Martín		Inspección 04/05 al 06/05	38.9	E
Km 105,4	V. Verde	4/16s	Q4/16s	Lateral Babor	33° 05' 53"	058° 14' 32"	33° 05' 53.2"	058° 14' 32.3"	ANPyN	Puente Gral. San Martín	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	9.9	SW
Km 106,4	R.V.R.	(2+1)/10s	(2+1)/10s	Canal Preferente Babor	33° 05' 54"	058° 14' 10"	33° 05' 53.9"	058° 14' 09.8"	SOHMA	Paso Abrigo		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	NE
Km 107,2	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 05' 38"	058° 13' 43"	33° 05' 37.9"	058° 13' 43.3"	SOHMA	Paso Abrigo		Inspección 04/05 al 06/05	8.4	W
Km 107,2	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 05' 34"	058° 13' 46"	33° 05' 33.4"	058° 13' 45.8"	ANPyN	Paso Abrigo		Inspección 04/05 al 06/05	19.2	N
Km 108,2	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 05' 19"	058° 13' 13"	33° 05' 18.8"	058° 13' 13.0"	ANPyN	Unzue		Inspección 04/05 al 06/05	6.2	N
Km 108,9	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 04' 59"	058° 12' 19"	33° 04' 58.8"	058° 12' 19.0"	ANPyN	Unzue		Inspección 04/05 al 06/05	6.2	N
Km 111,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 04' 51"	058° 11' 15"	33° 04' 50.8"	058° 11' 15.0"	ANPyN	Paso Ñandubaizal		Inspección 04/05 al 06/05	6.2	N
Km 111,0	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	33° 04' 46"	058° 11' 18"	33° 04' 46.0"	058° 11' 18.2"	ANPyN	Paso Ñandubaizal		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	W
Km 111,9	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 04' 42"	058° 10' 41"	33° 04' 42.9"	058° 10' 41.0"	ANPyN	Paso Ñandubaizal		Inspección 04/05 al 06/05	27.7	S
Km 113,5	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 04' 21"	058° 10' 01"	33° 04' 20.7"	058° 10' 01.1"	ANPyN	Arroyo Dolores		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 115,6	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 03' 22"	058° 09' 17"	33° 03' 21.8"	058° 09' 16.9"	ANPyN	Isla Zapatero		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	N
Km 117,0	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	33° 02' 45"	058° 08' 41"	33° 02' 44.6"	058° 08' 41.0"	ANPyN	Isla Redonda de la Cruz		Inspección 04/05 al 06/05	12.3	N
Km 118,0	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	33° 02' 21"	058° 08' 13"	33° 02' 20.8"	058° 08' 13.1"	ANPyN	Paso Tres Cruces		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	NW
Km 118,5	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	33° 02' 13"	058° 07' 56"	33° 02' 13.0"	058° 07' 56.8"	ANPyN	Paso Tres Cruces		Inspección 04/05 al 06/05	20.8	W
Km 118,5	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	33° 02' 09"	058° 07' 58"	33° 02' 08.5"	058° 07' 57.5"	ANPyN	Paso Tres Cruces		Inspección 04/05 al 06/05	20.1	NE
Km 120,3	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	33° 01' 57"	058° 06' 48"	33° 01' 56.8"	058° 06' 46.5"	ANPyN	Paso Tres Cruces		Inspección 04/05 al 06/05	39.4	E

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 120,3	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 01' 53"	058° 06' 54"	33° 01' 52.9"	058° 06' 54.2"	ANPyN	Paso Tres Cruces		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	NW
Km 121,3	R. Roja	2/8s	-	Lateral Estribor	33° 01' 40"	058° 06' 25"	33° 01' 39.9"	058° 06' 24.6"	ANPyN	Paso Tres Cruces	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	10.8	E
Km 123,0	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	33° 00' 57"	058° 05' 47"	33° 00' 57.2"	058° 05' 47.2"	ANPyN	Isla Naranjito		Inspección 04/05 al 06/05	8.1	SW
Km 124,6	V.R.V.	(2+1)/12s	(2+1)/12s	Canal Preferente Estribor	33° 00' 13"	058° 05' 02"	33° 00' 13.0"	058° 05' 02.0"	SOHMA	Acceso Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 125,8	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 59' 36"	058° 04' 36"	32° 59' 36.0"	058° 04' 36.0"	SOHMA	Acceso Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 128,8	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 58' 04"	058° 03' 54"	32° 58' 04.0"	058° 03' 54.1"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	W
Km 129,6	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 57' 31"	058° 03' 57"	32° 57' 31.1"	058° 03' 56.9"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	SE
Km 129,6	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 57' 31"	058° 04' 01"	32° 57' 31.2"	058° 04' 01.1"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	S
Km 130,6	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	32° 57' 05"	058° 04' 03"	32° 57' 05.0"	058° 04' 02.8"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	E
Km 131,6	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 56' 19"	058° 04' 04"	32° 56' 18.8"	058° 04' 04.2"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	8.1	NW
Km 132,4	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 56' 04"	058° 04' 02"	32° 56' 04.0"	058° 04' 01.7"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	7.8	E
Km 132,4	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 56' 05"	058° 04' 07"	32° 56' 05.0"	058° 04' 06.5"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	13.0	E
Km 134,1	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	32° 54' 50"	058° 04' 57"	32° 54' 49.9"	058° 04' 56.6"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	10.8	E
Km 134,8	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 54' 36"	058° 05' 19"	32° 54' 35.6"	058° 05' 18.7"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	14.6	NE
Km 135,6	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 54' 25"	058° 05' 45"	32° 54' 25.0"	058° 05' 44.5"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	13.0	E
Km 137,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 54' 00"	058° 06' 30"	32° 54' 00.0"	058° 06' 30.0"	SOHMA	Canal El Burro		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 137,2	N.A.N.	Q3/12s	-	Cardinal Este	32° 53' 52"	058° 06' 53"	32° 53' 51.8"	058° 06' 52.7"	SOHMA	Canal El Burro	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	9.9	NE
Km 125,6	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	32° 59' 39"	58° 05' 04"	-	-	ANPyN	Filomena Inferior	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 128,4	V. Verde	4/16s	-	Lateral Babor	32° 58' 08"	58° 05' 23"	-	-	ANPyN	Filomena Medio	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 130,8	V. Verde	1/4s	-	Lateral Babor	32° 57' 12"	58° 05' 35"	-	-	ANPyN	Filomena Medio	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 131,6	V. Verde	2/8s	-	Lateral Babor	32° 56' 36"	58° 06' 18"	-	-	ANPyN	Filomena Medio	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 133,6	V. Verde	3/12s	-	Lateral Babor	32° 55' 49"	58° 06' 47"	-	-	ANPyN	Filomena Superior	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 135,8	V. Verde	4/16s	-	Lateral Babor	32° 54' 28"	58° 07' 06"	-	-	ANPyN	San Lorenzo	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 138,3	V. Verde	2/8s	-	Lateral Babor	32° 53' 12"	058° 07' 02"	32° 53' 11.9"	058° 07' 01.6"	ANPyN	Banco Francés	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	10.8	E

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 140,2	V. Verde	3/12s	-	Lateral Babor	32° 52' 12"	058° 06' 58"	32° 52' 11.9"	058° 06' 57.9"	ANPyN	Banco Francés	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	4.0	NE
Km 142,0	R. Roja	2/8s	-	Lateral Estribor	32° 51' 17"	058° 07' 02"	-	-	ANPyN	Banco Francés	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 143,3	R.V.R.	(2+1)/16s	-	Canal Preferente Babor	32° 50' 08"	058° 07' 31"	32° 50' 07.9"	058° 07' 30.7"	ANPyN	Bonfiglio / Román	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E
Km 145,0	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 49' 41"	058° 07' 57"	32° 49' 40.7"	058° 07' 57.8"	ANPyN	Paso Bonfiglio		Inspección 04/05 al 06/05	22.8	NW
Km 146,8	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 48' 55"	058° 08' 09"	32° 48' 55.2"	058° 08' 08.9"	ANPyN	Paso Bonfiglio		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	SE
Km 146,8	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	32° 48' 55"	058° 08' 16"	32° 48' 54.9"	058° 08' 16.2"	ANPyN	Paso Bonfiglio		Inspección 04/05 al 06/05	6.0	NW
Km 148,0	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 48' 17"	058° 08' 10"	32° 48' 16.7"	058° 08' 09.9"	ANPyN	Paso Bonfiglio		Inspección 04/05 al 06/05	9.6	N
Km 148,8	R. Roja	2/8s	2/6s	Lateral Estribor	32° 47' 50"	058° 07' 59"	32° 47' 50.4"	058° 07' 57.9"	ANPyN	Paso Bonfiglio	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	31.2	SE
Km 149,2	N.A.	VQ1/1s	VQ1/1s	Cardinal Norte	32° 47' 37"	058° 07' 55"	32° 47' 36.5"	058° 07' 55.2"	ANPyN	Bonfiglio / Román		Inspección 04/05 al 06/05	16.3	N
Km 151,2	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 46' 32"	058° 08' 11"	32° 46' 32.1"	058° 08' 10.9"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	SE
Km 152,5	V. Verde	3/12s	1/4 s	Lateral Babor	32° 45' 42"	058° 08' 21"	32° 45' 41.1"	058° 08' 21.4"	ANPyN	Paso Banco Grande	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	29.6	N
Km 154,0	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 45' 03"	058° 08' 37"	32° 45' 03.0"	058° 08' 36.1"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	23.4	E
Km 155,0	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 44' 34"	058° 08' 48"	32° 44' 33.7"	058° 08' 47.7"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	12.1	NE
Km 156,2	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 43' 55"	058° 09' 00"	32° 43' 55.1"	058° 08' 59.5"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	13.4	E
Km 157,5	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 43' 13"	058° 09' 02"	32° 43' 12.9"	058° 09' 02.0"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	3.1	N
Km 159,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 42' 24"	058° 08' 58"	32° 42' 23.7"	058° 08' 57.7"	ANPyN	Paso Banco Grande		Inspección 04/05 al 06/05	12.1	NE
Km 160,1	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 41' 47"	058° 08' 50"	32° 41' 47.6"	058° 08' 49.8"	ANPyN	Paso San Genaro		Inspección 04/05 al 06/05	19.2	S
Km 162,5	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 40' 36"	058° 08' 41"	32° 40' 36.0"	058° 08' 40.8"	ANPyN	Paso San Genaro		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	E
Km 163,9	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 39' 45"	058° 08' 41"	32° 39' 45.1"	058° 08' 41.1"	ANPyN	San Javier		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	SW
Km 165,0	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 39' 17"	058° 09' 03"	32° 39' 17.0"	058° 09' 03.0"	ANPyN	San Javier		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 166,1	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	32° 38' 43"	058° 09' 02"	32° 38' 43.0"	058° 09' 02.0"	ANPyN	San Javier		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 167,3	R. Roja	4/16s	-	Lateral Estribor	32° 38' 14"	058° 09' 03"	32° 38' 14.1"	058° 09' 02.8"	ANPyN	Montaña Inferior	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	6.1	SE
Km 167,7	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 37' 55"	058° 08' 57"	32° 37' 55.3"	058° 08' 56.8"	ANPyN	Montaña Inferior		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	SE
KM 167,7	V. Verde	1/4s	3/12 s	Lateral Babor	32° 37' 55"	058° 09' 03"	32° 37' 54.9"	058° 09' 02.7"	ANPyN	Montaña Inferior	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E
Km 168,8	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 37' 17"	058° 09' 11"	32° 37' 17.1"	058° 09' 11.1"	ANPyN	Montaña Superior		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	SW

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 169,6	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 36' 41"	058° 09' 15"	32° 36' 40.2"	058° 09' 15.4"	ANPyN	Montaña Superior		Inspección 04/05 al 06/05	26.8	NW
Km 170,6	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 36' 24"	058° 09' 29"	32° 36' 24.3"	058° 09' 28.8"	ANPyN	Montaña Superior		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	SE
Km 172,5	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 35' 16"	058° 09' 42"	32° 35' 15.4"	058° 09' 42.9"	ANPyN	Paso Vilardebó		Inspección 04/05 al 06/05	29.9	NW
Km 174,3	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 34' 22"	058° 09' 41"	32° 34' 22.3"	058° 09' 41.3"	ANPyN	Paso Vilardebó		Inspección 04/05 al 06/05	12.1	SW
Km 175,2	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 33' 50"	058° 10' 00"	32° 33' 50.0"	058° 09' 59.9"	ANPyN	Paso Vilardebó		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	E
Km 175,8	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 33' 36"	058° 10' 09"	32° 33' 35.7"	058° 10' 08.7"	ANPyN	Paso Vilardebó		Inspección 04/05 al 06/05	12.1	NE
Km 176,8	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 33' 16"	058° 10' 34"	32° 33' 15.9"	058° 10' 33.8"	ANPyN	Paso Vilardebó		Inspección 04/05 al 06/05	6.1	NE
Km 177,4	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 32' 56"	058° 10' 45"	32° 32' 55.9"	058° 10' 44.6"	ANPyN	Paso Altos y Bajos		Inspección 04/05 al 06/05	10.9	E
Km 177,8	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	32° 32' 39"	058° 10' 50"	32° 32' 39"	058° 10' 49.9"	ANPyN	Paso Altos y Bajos		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	E
Km 179,2	R. Roja	1/4s	-	Lateral Estribor	32° 31' 54"	058° 10' 52"	32° 31' 56.1"	058° 10' 51.4"	ANPyN	Paso Altos y Bajos	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	66.5	S
Km 180,4	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 31' 27"	058° 11' 08"	32° 31' 27.3"	058° 11' 7.6"	ANPyN	Paso Garibaldi Superior		Inspección 04/05 al 06/05	13.9	SE
Km 181,3	R. Roja	3/12s	-	Lateral Estribor	32° 30' 47"	058° 11' 21"	32° 30' 47"	058° 11' 20.6"	ANPyN	Paso Garibaldi Superior	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	10.4	E
Km 182,4	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 30' 17"	058° 11' 41"	32° 30' 16.9"	058° 11' 40.8"	ANPyN	Paso Garibaldi Superior		Inspección 04/05 al 06/05	6.1	NE
Km 184,1	R. Roja	4/16s	-	Lateral Estribor	32° 29' 22"	058° 11' 45"	-	-	ANPyN	Paso Arroyo Negro	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 184,9	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 28' 58"	058° 11' 53"	32° 28' 57.9"	058° 11' 52.8"	ANPyN	Paso Arroyo Negro		Inspección 04/05 al 06/05	6.1	NE
Km 185,5	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 28' 40"	058° 11' 59"	32° 28' 40"	058° 11' 58.7"	ANPyN	Paso Arroyo Negro		Inspección 04/05 al 06/05	7.8	E
Km 185,9	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	32° 28' 26"	058° 12' 06"	32° 28' 26"	058° 12' 5.7"	ANPyN	Paso Arroyo Negro		Inspección 04/05 al 06/05	7.8	E
Km 186,5	N.R.N.	2/10s	2/10s	Peligro Aislado	32° 28' 13"	058° 12' 14"	32° 28' 13"	058° 12' 14.2"	ANPyN	Casco Don Francisco		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	W
Km 187,1	V.R.V.	(2+1)/10s	-	Canal Preferente Estribor	32° 27' 58"	058° 12' 18"	32° 27' 58.1"	058° 12' 17.5"	ANPyN	Paso Arroyo Negro	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	13.4	E

III) - Tramo Km 187,1 Bifurcación de Canal de Acceso a Concepción del Uruguay al km 214

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 189,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 26' 53"	058° 12' 03"	32° 26' 53.1"	058° 12' 03.0"	ANPyN	Paso Vera		Inspección 04/05 al 06/05	3.1	S
Km 190,5	N.R.N.	2/10s	2/10s	Peligro Aislado	32° 26' 07"	058° 12' 09"	32° 26' 07.0"	058° 12' 09.0"	ANPyN	Torpedera Bouchard		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Km 191,2	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	32° 25' 45"	058° 11' 44"	32° 25' 45.1"	058° 11' 44.0"	SOHMA	Paso Vera		Inspección 04/05 al 06/05	3.1	S
Km 191,8	V.R.V.	(2+1)/10s	(2+1)/10s	Canal Preferente Estribor	32° 25' 24"	058° 11' 37"	32° 25' 24.1"	058° 11' 36.7"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E
Km 192,6	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 25' 09"	058° 11' 15"	32° 25' 09.1"	058° 11' 15.0"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	3.1	S
Km 193,4	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 24' 47"	058° 10' 49"	32° 24' 47.5"	058° 10' 49.4"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	18.6	SW
Km 194,8	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 24' 12"	058° 10' 17"	32° 24' 12.5"	058° 10' 17.7"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	23.9	SW
Km 195,6	R. Roja	3/12s	3/12s	Lateral Estribor	32° 23' 49"	058° 09' 53"	32° 23' 49.0"	058° 09' 53.2"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	W
Km 195,8	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 23' 40"	58° 09' 50"	32° 23' 40.3"	058° 09' 50.6"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	18.2	SW
Km 196,0	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 23' 42"	058° 09' 39"	32° 23' 41.7"	058° 09' 39.2"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NW
Km 196,4	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 23' 33"	058° 09' 22"	32° 23' 33.0"	058° 09' 22.2"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	W
Km 196,4	V. Verde	1/4s	1/4s	Lateral Babor	32° 23' 31"	058° 09' 28"	32° 23' 31.0"	058° 09' 27.8"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	E
Km 196,7	R. Roja	2/8s	2/8s	Lateral Estribor	32° 23' 17"	058° 09' 17"	32° 23' 17.2"	058° 09' 16.9"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	6.7	SE
Km 196,7	V. Verde	2/8s	2/8s	Lateral Babor	32° 23' 17"	058° 09' 22"	32° 23' 16.8"	058° 09' 22.0"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	6.2	N
Km 198,0	R. Roja	3/12s	2/20s	Lateral Estribor	32° 22' 27"	058° 09' 19"	32° 22' 27.1"	058° 09' 18.7"	SOHMA	Canal Casa Blanca	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	8.4	E
Km 198,0	V. Verde	3/12s	3/12s	Lateral Babor	32° 22' 26"	058° 09' 24"	32° 22' 25.8"	058° 09' 24.6"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	16.8	W
Km 199,2	R. Roja	4/16s	4/16s	Lateral Estribor	32° 21' 58"	058° 09' 08"	32° 21' 58.2"	058° 09' 07.7"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	10.0	SE
Km 199,2	V. Verde	4/16s	4/16s	Lateral Babor	32° 21' 55"	058° 09' 12"	32° 21' 54.8"	058° 09' 12.3"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	10.0	NW
Km 200,0	R. Roja	1/4s	1/4s	Lateral Estribor	32° 21' 42"	058° 08' 57"	32° 21' 42.2"	058° 08' 57.4"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	12.1	SW
Km 200,0	N.A.N.	VQ3/5s	VQ3/5s	Cardinal Este	32° 21' 40"	058° 09' 09"	32° 21' 40.5"	058° 09' 08.7"	SOHMA	Canal Casa Blanca		Inspección 04/05 al 06/05	17.3	SE
Km 201,7	N.A.N.	3/5s	Q3/5s	Cardinal Este	32° 21' 18"	058° 08' 52"	32° 21' 18.2"	058° 08' 52.1"	SOHMA	Canal Casa Blanca	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05	6.7	S
Km 204,1	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	32° 20' 39"	058° 07' 48"	32° 20' 39.0"	058° 07' 48.5"	SOHMA	Restinga Paysandú		Inspección 04/05 al 06/05	13.1	W
Km 204,3	N.R.N.	2/10s	2/10s	Peligro Aislado	32° 20' 26"	058° 07' 23"	32° 20' 25.8"	058° 07' 23.3"	SOHMA	Restinga Paysandú		Inspección 04/05 al 06/05	10.0	NW
Km 206,5	A.N.A.	Q9/12s	Q 9/12s	Cardinal Oeste	32° 19' 32"	058° 06' 40"	32° 19' 31.9"	058° 06' 40.1"	SOHMA	A° Sacra		Inspección 04/05 al 06/05	4.0	NW

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 210,8	R. Roja	1/5s	1/5s	Lateral Estribor	32° 17' 18"	058° 05' 54"	32° 17' 18.6"	058° 05' 54.0"	SOHMA	Restinga La Curtiembre		Inspección 04/05 al 06/05	18.5	S
Km 212,7	R. Roja	2/8s	-	Lateral Estribor	32° 16' 16"	058° 05' 58"	32° 16' 16.4"	058° 05' 57.8"	ANPyN	Puente Gral. Artigas	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	13.4	SE
Km 212,7	V. Verde	1/4s	-	Lateral Babor	32° 16' 15"	058° 06' 07"	32° 16' 15.0"	058° 06' 06.8"	ANPyN	Puente Gral. Artigas	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	5.2	E
Km 212,8	A. Amarilla	1/5s	1/5s	Especial	32° 16' 13"	058° 05' 58"	32° 16' 12.9"	058° 05' 58.2"	SOHMA	Veril SW Ancap		Inspección 04/05 al 06/05	6.1	NW
Km 213,0	A. Amarilla	1/5s	1/5s	Especial	32° 16' 05"	058° 05' 57"	32° 16' 05.0"	058° 05' 57.2"	SOHMA	Veril NW Ancap		Inspección 04/05 al 06/05	5.2	W
Km 214	R. Roja	4/16s	-	Lateral Estribor	32° 15' 33"	058° 05' 56"	32° 15' 35.3"	058° 05' 55.3"	ANPyN	Puente Gral. Artigas	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	73.2	S
Km 214	V. Verde	3/12s	-	Lateral Babor	32° 15' 35"	058° 06' 06"	32° 15' 35.1"	058° 06' 06.3"	ANPyN	Puente Gral. Artigas	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	8.4	W

IV) Accesos a puertos y ríos

Río Paraná Bravo Tramo Km 138,0 al Km 139,0

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 138,0	R. roja	4/16s	4/16s	Lateral estribor	33° 53' 20"	058° 26' 13"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Parana Bravo	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 138,0	V. verde	4/16s	4/16s	Lateral babor	33° 53' 29"	058° 26' 14"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Parana Bravo	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 138,5	V. verde	4/16s	4/16s	Lateral babor	33° 53' 29"	058° 26' 34"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Parana Bravo	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 139,0	R. roja	4/16s	4/16s	Lateral estribor	33° 53' 28"	058° 26' 56"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Parana Bravo	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		

Río San Salvador (ROU) - Tramo Km 50 al Km 53

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Boya N° 1 Km 50,6	R. roja	1/5s	-	Lateral estribor	33° 29' 26"	058° 25' 40"	-	-	SOHMA	Acc.Pto.Rio San Salvador	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Boya N° 2 Km 51,7	V. verde	1/5s	-	Lateral babor	33° 28' 48"	058° 25' 04"	-	-	SOHMA	Acc.Pto.Rio San Salvador	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		

Riacho Yaguari (ROU) - Tramo Km 65 al Km 66

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Boya N° 1 Km 65,4	V. verde	1/5s	1/5s	Lateral babor	33° 21' 30"	058° 25' 15"	33° 21' 29.4"	058° 25' 15"	SOHMA	Acc.Pto.Riacho Yaguari		Inspección 04/05 al 06/05	18.5	N

Río Gualeguaychu (RA) – bifurcación en el Km 94.3 del Río Uruguay

Tramo Km 0.000 al Km 3.900

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 1,5	R. roja	1/4s	-	Lateral estribor	33° 06' 36"	058° 22' 34"	-	-	ANPyN	Extremo Sur Isla Inés Dorrego	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 1,5	V. verde	1/4s	-	Lateral babor	33° 06' 38"	058° 22' 40"	-	-	ANPyN	Extremo Sur Isla Inés Dorrego	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 2,4	NRN blanca	2/10s	-	Peligro aislado	33° 06' 11"	058° 23' 01"	-	-	ANPyN	Casco Draga 2-C	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 2,6	R. roja	2/8s	-	Lateral estribor	33° 06' 09"	058° 23' 12"	-	-	ANPyN	- - -	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 2,6	V. verde	2/8s	-	Lateral babor	33° 06' 12"	058° 23' 14"	-	-	ANPyN	- - -	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		

Km 3,9	R. roja	3/12s	-	Lateral estribor	33° 05' 46"	058° 23' 40"	-	-	ANPyN	Escollera Norte	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 3,9	V. verde	3/12s	-	Lateral babor	33° 05' 49"	058° 23' 47"	-	-	ANPyN	Escollera Sur	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		

Canal al puerto de M' Bopicuá (ROU) - Tramo Km 106.0 al Km 112.0

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Boya N° 1 Km 106,0	R. roja	1/5s	1/5s	Lateral estribor	33° 06' 12"	058° 14' 24"	33° 06' 11.7"	058° 14' 24.2"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	10.6	NW
Boya N° 2 Km 107,8	V. verde	1/5s	1/5s	Lateral babor	33° 06' 12"	058° 13' 12"	33° 06' 12.0"	058° 13' 11.9"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	2.6	E
Boya N° 3 Km 107,8	R. roja	1/5s	1/5s	Lateral estribor	33° 06' 30"	058° 13' 18"	33° 06' 29.7"	058° 13' 18.5"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	15.9	NW
Boya N° 4 Km. 109,7	V. verde	1/5s	1/5s	Lateral babor	33° 06' 18"	058° 12' 03"	33° 06' 18.0"	058° 12' 03.0"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	0.0	PO
Boya N° 5 Km. 112,0	R. roja	1/5s	1/5s	Lateral estribor	33° 06' 18"	058° 10' 30"	33° 06' 17.8"	058° 10' 29.8"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	8.1	NE
Boya N° 6 Km. 112,0	V. verde	1/5s	1/5s	Lateral babor	33° 06' 06"	058° 10' 30"	33° 06' 06.0"	058° 10' 29.7"	SOHMA	Acc.Pto.M' Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05	7.8	E

Canal al Puerto de Concepción del Uruguay – bifurcación en el Km 187.1 del Río Uruguay

Tramo Km 0,000 al Km 2,000

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original (PO)		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud (S)	Longitud (W)	Latitud (S)	Longitud (W)						
Km 0,300	NRN	ciega	ciega	Peligro aislado	32° 27' 56"	058° 12' 35"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Concep.del Uruguay	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		
Km 0,800	V. verde	1/4s	1/4s	Lateral babor	32° 28' 23"	058° 12' 35"	-	-	ANPyN	Acc.Pto.Concep.del Uruguay	NO INSPECCIONADA	Inspección 04/05 al 06/05		

V) - Listado de Balizas

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición		Referencia Geográfica	Estado Inspección	Fuente de información
					Latitud	Longitud			
Km 3,0	Amarilla	1/3s	1/3s	Amarilla	33° 53' 10.8"	058° 25' 24.0"	Baliza: Extremo Sur Corp. Navíos Nueva Palmira		Inspección 04/05 al 06/05
Km 3,2	Amarilla	1/3s	1/3s	Amarilla	33° 53' 16.8"	058° 25' 24.0"	Baliza: Extremo Norte Corp. Navíos Nueva Palmira		Inspección 04/05 al 06/05
Km 3,6	Amarilla	1/4s	1/4s	Amarilla	33° 53' 06.0"	058° 25' 27.6"	Baliza: Extremo Sur Muelle ANP		Inspección 04/05 al 06/05
Km 4,5	Verde	1/5 s	1/5s	Verde	33° 52' 34.8"	058° 25' 25.0"	Baliza: Extremo Norte Muelle ANP		Inspección 04/05 al 06/05
Km 4,7	Roja	1/5 s	1/1s	Roja	33° 52' 25.2"	058° 25' 24.6"	Baliza: Extremo Sur Muelle ONTUR	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05
Km 4,9	Verde	1/5 s	1/5s	Verde	33° 52' 19.8"	058° 25' 24.0"	Baliza: Extremo norte muelle ONTUR		Inspección 04/05 al 06/05
Km 5,0	Amarilla	1/4 s	-	Amarilla	33° 52' 19.8"	058° 25' 22.8"	Baliza: Duque de Alba ONTUR	FALTA	Inspección 04/05 al 06/05
Km 5,2	Roja	1/5 s	1/5s	Roja	33° 52' 14.4"	058° 25' 12.0"	Baliza: Escollera sur Dársena Higuieritas		Inspección 04/05 al 06/05
Km 5,2	Verde	1/5 s	1/5s	Verde	33° 52' 13.2"	058° 25' 10.2"	Baliza: Escollera norte Dársena Higuieritas		Inspección 04/05 al 06/05
Km 98,7-Bal	Amarilla	1/5s	1/3s	Amarilla	33° 06' 39.6"	058° 19' 00.0"	Baliza: Duque de Alba Puerto Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05
Km 98,7-Bal	Roja	1/5s	1/5s	Roja	33° 06' 37.7"	058° 18' 58.2"	Baliza: Extremo Oeste Puerto Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05
Km 98,8-Bal	roja / blanca	1/5 s	1/5s	Luz Sectorizada	33° 06' 40.8"	058° 18' 53.4"	Baliza: Muelle de Pescadores		Inspección 04/05 al 06/05
Km 98,9-Bal	Verde	1/5s	1/5s	Verde	33° 06' 36.6"	058° 18' 50.4"	Baliza: Extremo Este Puerto Fray Bentos		Inspección 04/05 al 06/05
Km 104.0 Bal	Amarilla	(2+1)/10s	(2+1)/10s	Amarilla	33° 06' 27.6"	058° 15' 37.2"	Baliza: Duque de Alba Orión		Inspección 04/05 al 06/05
Km 103.6 Bal	Amarilla	(2+1)/10s	2/10s	Amarilla	33° 06' 32.4"	058° 15' 47.4"	Baliza: Duque de Alba Orión		Inspección 04/05 al 06/05
Km 103,8-Bal	Roja	2/10s	-	Roja	33° 06' 28.2"	058° 15' 43.8"	Baliza: Extremo Oeste Puerto Orión	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05
Km 103,9-Bal	Verde	2/10s	(2+1)/10s	Verde	33° 06' 28.2"	058° 15' 39.6"	Baliza: Extremo Este Puerto Orión		Inspección 04/05 al 06/05
Km 110,4-Bal	Roja	1/5s	1/5s	Roja	33° 06' 28.8"	058° 11' 43.1"	Baliza: Duque de Alba Oeste Puerto M'Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Insp	tipo	Posición		Referencia Geográfica	Estado Inspección	Fuente de información
					Latitud	Longitud			
Km 110,6-Bal	Verde	1/5s	1/5s	Verde	33° 06' 27.6"	058° 11' 24.0"	Baliza: Duque de Alba Este Puerto M'Bopicuá		Inspección 04/05 al 06/05
Km 127,8-Bal	Roja	1/5s	1/5s	Roja	32° 58' 42.0"	058° 03' 49.2"	Esollera Puerto Nuevo Berlín		Inspección 04/05 al 06/05
Km 0,900-Bal	BLANCA	2/10s	2/16s	Blanca	32° 28' 24.6"	058° 12' 37.2"	Baliza: Faro Stella Maris	FUERA DE RITMO	Inspección 04/05 al 06/05
Km 206,8-Bal	Roja/Verde	RV/5s	FR/FV	Luz Sectorizada	32° 19' 51.0"	058° 06' 16.8"	Baliza: Puerto de Paysandú		Inspección 04/05 al 06/05
Km 207,9-Bal	Roja	1/5s	1/5s	Roja	32° 18' 18.0"	058° 05' 49.2"	Baliza: Muelle Anibal Sampayo		Inspección 04/05 al 06/05

VI) - BALIZAMIENTO PUEBTE GENERAL SAN MARTIN (VISTO DESDE AGUAS ABAJO)

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	tipo	Dominio	Referencia Geográfica	Estado Anterior dic-2025	Estado Inspección	Fecha de Inspección
105.15	Verde	Fija	Fija	V	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Defensa)	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Verde	-----		Cuadrado verde	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Verde	Fija	Fija	V	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	Fija	Fija	R	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Defensa)	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	-----		Triangulo rojo	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	Fija	Fija	R	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Blanca	Isofásica	Isofásica	B	CARU	Sobre el puente entre pilas N°10 y N°11	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de pila N° 10 (canal obstruido) - Se prenden al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de pila N° 10 (canal obstruido) - Se prenden al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.15	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de pila N° 10 (canal obstruido) - Se prenden al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05

VII) - BALIZAMIENTO PUEBTE GENERAL SAN MARTIN (VISTO DESDE AGUAS ARRIBA)

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	tipo	Dominio	Referencia Geográfica	Estado Anterior dic-2025	Estado Inspección	Fuente de información
105.2	Verde	Fija	Fija	V	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Defensa)	FUERA DE RITMO		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Verde	-----		Cuadrado verde	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Pila)			Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Verde	Fija	-	V	CARU	Sobre el puente pila N°11 (Pila)	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	Fija	Fija	R	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Defensa)	FUERA DE RITMO		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	-----		Triangulo rojo	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	Fija	Fija	R	CARU	Sobre el puente pila N°10 (Pila)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Blanca	Isofásica	Isofásica	B	CARU	Sobre el puente entre pila N°10 y N°11	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda pila 11(canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda pila 11(canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.2	Rojo	Fija		R (occas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda pila 11(canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Verde	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Verde	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Verde	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Rojo	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Rojo	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
105.25	Rojo	Des	Des	DES	CARU	En defensa del puente	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05

VIII) - BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL ARTIGAS (VISTO DESDE AGUAS ABAJO)

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	tipo	Dominio	Referencia Geográfica	Estado Anterior dic-2025	Estado Inspección	Fuente de información
212.35	Verde	Fija	Fija	V	CARU	Debajo del puente pila N°12	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Verde	-----		Cuadrado VERDE	CARU	Debajo del puente pila N°12	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Roja	Fija	Fija	R	CARU	Debajo del puente pila N°11	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Roja	-----		Triángulo ROJO	CARU	Debajo del puente pila N°11	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Blanca	Isofásica	Isofásica	Blanca	CARU	Debajo del puente entre pilas N°11 y N°12	APAGADA		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 11 (canal obstruido)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 11 (canal obstruido)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.35	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 11 (canal obstruido)	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05

IX) - BALIZAMIENTO PUENTE GENERAL ARTIGAS (VISTO DESDE AGUAS ARRIBA)

Km	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	tipo	Dominio	Referencia Geográfica	Estado Anterior dic-2025	Estado Inspección	Fuente de información
212.4	Verde	Fija	-	V	CARU	Debajo del puente pila N°12	APAGADA	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Verde	-----		Cuadrado VERDE	CARU	Debajo del puente pila N°12	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Roja	Fija	-	R	CARU	Debajo del puente pila N°11	APAGADA	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Roja	-----		Triángulo ROJO	CARU	Debajo del puente pila N°11	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Blanca	Isofásica	-	Blanca	CARU	Sobre el puente entre pilas N° 11 y N° 12	APAGADA	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 12 (canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 12 (canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.4	Roja	Fija		R (ocas)	CARU	Sobre el puente a la izquierda de la pila N° 12 (canal obstruido) - Se activan al Obstruirse.	NORMAL		Inspección 04/05 al 06/05
212.45	Roja	Des	-	R	CARU	En defensa del puente	FALTAN		Inspección 04/05 al 06/05
212.45	Verde	Des	-	V	CARU	En defensa del puente	FALTAN		Inspección 04/05 al 06/05

X) Ubicación Boyas Multiparamétricas

Denominación	Color de casco y luz	Ritmo de luz	Ritmo de luz Inspección	Tipo	Posición Original		Posición Inspeccionada		Dominio	Referencia Geográfica	Estado Actual	Fecha de Inspección	Distancia a Posición Original (m)	Direcc. de Desplazamiento
					Latitud	Longitud	Latitud	Longitud						
T7 A	A. amarilla	3/10s	-	Especial	33° 07' 22"	058° 22' 23"	33° 07' 21.8"	058° 22' 22.8"	ANPyN	Norte de Paso Barrizal	APAGADA	Inspección 04/05 al 06/05	8	NE